

## Taxa för brandskyddskontroll - Marks Kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Gäller från 2017-07-01.

Angivna avgifter i kronor inkl. moms.

	<b>TAXA</b>
<b>Objekt i småhus</b>	
Grundavgift I grundavgiften ingår resor, administration e.t.c	<b>256 kr</b>
<b>Kontroll avgift</b>	
Kontroll av eldstad med tillhörande röckanal	<b>566 kr</b>
Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten	<b>347 kr</b>
Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten	<b>521 kr</b>
<b>Tilläggsavgift</b>	
För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning	
<b>Övriga objekt</b>	
Kontrollavgift utgår med timersättning	
<b>Avgift för efterkontroll</b>	
För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning	
<b>Särskilda bestämmelser</b>	
För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras vid budad tid, inga godtagbara skäl förelegat, utgår timersättning samt adm.ersättning.	<b>175 kr</b>
För kontroll utom ordinarie arbetstid,p.g.a objektsinnehavaren begärt detta utgår timersättning samt de särskilt redovisade merkostnader tex övertidsersättning ordinarie arbetstid 07.00-15.30	
Timersättning utgår med	<b>857 kr</b>
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid är påbörjad kvartstimma=hel kvartstimma vid övertid är påbörjad halvtimma=hel halvtimma	
Vid beräkning av arbetstidens längd då timdebitering utgår inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen	
I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt protokollering	
<b>Indexreglering av taxan</b>	
Taxan revideras årligen med sotningsindex	