

Taxa för brandskyddskontroll - Marks Kommun

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa. Gäller från 2022-06-01

Angivna avgifter i kronor inkl. moms.

| | TAXA |
|---|---------------|
| Objekt i småhus | |
| Grundavgift | 280 kr |
| I grundavgiften ingår resor, administration e.t.c | |
| Kontroll avgift | |
| Kontroll av eldstad med tillhörande rökanal | 620 kr |
| Kontroll av tillkommande objekt på samma skorsten | 380 kr |
| Kontroll av tillkommande objekt på egen skorsten | 571 kr |
| Tilläggsavgift | |
| För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, rtp eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med timersättning | |
| Övriga objekt | |
| Kontrollavgift utgår med timersättning | |
| Avgift för efterkontroll | |
| För separat utförd efterkontroll av förelagd åtgärd utgår timersättning | |
| Särskilda bestämmelser | |
| För extra inställelse då kontrollen inte kunnat utföras vid budad tid, inga godtagbara skäl förelegat, utgår timersättning samt adm.ersättning. | 191 kr |
| För kontroll utom ordinarie arbetstid,p.g.a objektsinnehavaren begärt detta utgår timersättning samt de särskilt redovisade merkostnader tex övertidsersättning ordinarie arbetstid 07.00-15.30 | |
| Timersättning utgår med | 938 kr |
| För kontroll utförd under ordinarie arbetstid är påbörjad kvartstimma=hel kvartstimma vid övertid är påbörjad halvtimma=hel halvtimma | |
| Vid beräkning av arbetstidens längd då timdebitering utgår inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen | |
| I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt protokollering | |
| Indexreglering av taxan | |
| Taxan revideras årligen med sotningsindex | |